

АКТ
комплексных испытаний на работоспособность СПС

Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС смонтированных ИП Семькин Д.А. на объекте: учебном корпусе ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина» расположенном по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 92А

Комплексные испытания на работоспособность СПС проводились в период:
с «20» октября 2023 г. по «30» октября 2023 г.
в соответствии с проектом №400-23-СПС

В результат комплексных испытаний на работоспособность СПС установлено, что системы пожарной сигнализация находится в работоспособном состоянии.

Заказчик _____ /

М.П. _____

Подрядчик _____ /Семькин Д.А./

М.П. _____

